75016 PARIS

SCHÉMA DES RÉSEAUX EN EXTÉRIEUR ET EN SOUS-SOL

imméau bureau d'études

Affaire : 23016

Échelle : 1/100

date : 23/02/2023

Plan 1/1

0 5m

- Canalisation enterrée
- Canalisation en élévation
- Canalisation conforme
- Canalisation vétuste
- Canalisation en mauvais état
- Tracé approximatif ou supposé
- Regard de visite
- Grille avaloir
- Regard borgne
- Siphon de sol
- Emprise cour
- Colonne avec té de visite
- Colonne eaux usées
- Colonne eaux pluviales
- Chute
- Siphon de parcours
- Corrosion

EU : Eaux Usées
SPH : Siphon de Sol
F : Fonte
EP : Eaux Pluviales
DAU : Dauphin
FC : Fibro-Ciment
M : Descente Mixte EU/EP
B : Béton
G : Grès

RUE ...

Egout
Non étanche
GØ200
Rétention d'effluents
Excroissances
R5 (Ø90)
Fe : 1.62 m
non étanche
Blocage caméra
EPG
FØ100
EP de façade non conforme
Casse importante
Fissures multiples
GØ125
Emboîtement fortement désaxé
T5
Excroissances
S
béton
Local EDF (non accessible)
Cave n°10 (non accessible)
Cave n°11 (non accessible)
Cave n°12 (non accessible)
Cave n°13 (non accessible)
Cave n°9 (non accessible)
Rétention d'effluents
Cave n°8 (non accessible)
béton
local machinerie ascenseur
PVCØ40
Cave n°16 (non accessible)
Cave n°15
Cave n°14 (non accessible)
Amont non localisé
Fissures
LAVE LINGE
BALLON
T4
PVCØ100
GØ150
corrosion totale
dégradation totale du revêtement
FØ125
T6
FØ100
EM
S8
R7 (20x20)
Fe : 0.38 m
non étanche
S9
Descente cagibi cour
Emboîtement dégradé
Non étanche
Blocage caméra
S3
Cave n°37 (non accessible)
COUR
Excroissance Présence de dépôts
Cave n°38
Présence de déjections de rats
R2 (40x40)
Fe : 0.66 m
non étanche
terre battue
Cave n°36
FØ80
Corrosion
Présence galeries de rats
T2
Cave n°39 (non accessible)
Emboîtement désaxé Excroissance
Rétention d'effluents
Casse importante
Cave n°35
Excroissances
Cave n°34
Cave n°40 (non accessible)
Dépôts durs
Emprise cour
Cave n°41 (non accessible)
Emboîtement dégradé
Blocage caméra
Cave n°48
T3
Excroissances
Obstruction partielle de la canalisation
Cave n°42 (non accessible)
T1
Cave n°47
Dépôt dur en radier
Cave n°43 (non accessible)
Blocage caméra
Cave n°46
Rétention d'eau importante
Cave n°44 (non accessible)
Siphon de sol cour
Descente cour
FØ80
FØ100
Cave n°45